

PETITS TRAVAUX ET BRICOLAGES BAROTTE 2016

LIEU	OPERATION	SECURITE O/N	PRIORITE	IDENTIFIE PAR	REFERENT (en charge du dossier)	SAISI LE	PREVUE	DOMAINE	ACTION EN COURS	FOURNITURES	OBSERVATIONS
Atelier	Rangement,débarras des produits inflammables	O	1			Sept. 2016	A chaque WE travaux				
Atelier	Installation d'un aérateur sur une vitre	N	3								
Cucumelle	Compléter la fixation en partie haute de l'échelle de la fenêtre	O	2	Jacques							
Cucumelle	linteau fenêtres + joints plafond	N	3	Fabrice				Enduits			
Cucumelle	encadrement porte (joint)	N	3	Fabrice				Enduits	X		
Cucumelle	Repeindre la porte	N	3	Isabelle		Nov. 2016				Peinture	
Cuisine	Fuite au robinet qui alimente l'extérieur	N	2	Fabrice				Plomberie			
Cuisine	Remplacement grille extérieure de protection de l'aération basse.	N	2			sept-13					
Grange	Remettre en service les spots dessus cheminée	N	3	Yann				Electricité			
Grange	Reprendre les fissures sur le conduit de la cheminée	O	1	Yann Battle				Maçonnerie		Enduit réfractaire disponible sous l'escalier	
Grange	Repeindre la porte d'issue de secours côté cheminée	N	3	Isabelle		Nov.2016				Peinture	
Muzelle	Lit superposé à changer	O	1			sept-13		Equipement			
Pic sans nom	Mettre une poignée en bas du volet de droite pour pouvoir mieux le fermer	N	3			mars-13		Menuiserie			Vantaux à raboter,manque de jeu
Pic sans nom	Prise de courant à droite de la porte hors service	N	2	Matéo				électricité			
Salle à manger	Etancher fuite aux purges des radiateurs	N	3			sept-13		Plomberie			Fuite faible (Oct.2016)
Salle à manger	poncer et revernir les tables	N	2			14/10/2012		Menuiserie	X		
Salle à manger	Petite reprise de l'enduit de l'encadrement de la porte qui va sur la cuisine	N	3			Nov.2016		Enduits			
Salle de bain 1er étage	Remplacer la vitre avec aérateur par une vitre "pleine"	N	3	Jacques		Nov. 2016				Vitre 385 x 350 mm ép.3 mm- petits clous -Mastic	
Ponsonnière	Remise en état du plancher devant le radiateur	N	2			Nov.2016				Planches disponibles dans l'appentis ? À vérifier	
Salle à manger	Remplacer la mousse des canapés-Compléter les planches des dossiers	N	3	Christine et Marie-Claire		Nov.2016					
Salle à manger	ferme porte de la porte du cellier à remplacer	O	2	Bernard		Nov. 2016					
Etendage	Remplacement des fils	N	2	Jacques		Nov. 2016				50 m de fil de tension plastifié	
Cuve de GAZ	Installer un portillon d'accès	N	2	Jacques		Nov. 2016		Ferronnerie			H=1.70 m L= 0.70 m
Tableau électrique RdC	Identification Coupe-circuits	O	2	Jacques		Sep. 2016		Electricité			Commande BAES:remplacer "Tel" par "Télécommande"
Pré Madame Carles	Peindre la rampe amovible pour accès PMR	N	3	Jacques		Sep. 2016		Peinture			